

附件

北京市怀柔区突出问题督办企业名单

编号	日期	辖区	县(区)	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
8-T014-BJ	7月25日	北京	怀柔区	庙城镇霍各庄村东 200米	北京恒润塑料制品 有限公司	现场检查时正在生产。发现存在以下问题:1. 两条拉丝机生产线拉伸烘箱均未安装废气处理设施, VOCs 气体直排;2. 上料机工序未安装粉尘收集装置, 粉尘无组织排放。	116° 64' 08.88"	40° 27' 05.81"
8-T015-BJ	7月25日	北京	怀柔区	庙城镇刘两河村西 500米	北京市白帆印务 有限公司	现场检查正在生产。16台印刷胶印工序均未安装废气处理设施, VOCs 气体通过车间排风扇、门窗直排。	116° 64' 30.17"	40° 27' 94.17"
8-T016-BJ	7月25日	北京	怀柔区	庙城镇工业开发区	北京新源食品饮料 有限公司	现场检查时正在生产。1. 覆膜未安装 VOCs 废气处理设施, 有机废气直排;2. 吹瓶车间未生产, 7台吹瓶机未安装 VOCs 治理设施;3. 配料车间2台粉碎机未安装粉尘收集装置;4. 厂区院内废桶露天堆放。	116° 60' 75.33"	40° 27' 47.89"
8-T040-BJ	8月6日	北京	怀柔区	北京市怀柔区庙城镇 李两河村288号	北京宝华国际钢结构 有限公司	现场检查时该公司正在生产, 喷漆工段未安装 VOCs 治理设施。	116° 65' 26.2"	40° 28' 91.1"